



Anschluss FlammEx K-System-Relais (z.B. an FlammEx Gas-Melder)

Blaues Kabel mit Minus-Klemme (-) verbinden
Rotes und oranges-Kabel zusammen verbinden
und an Plus-Klemme (+) anschließen

Relais-Ausgang je nach Anforderung: NO/NC/COM

